

Κόλπο για να διαλύσετε τα άλατα στο σίδερο

[Ορθόδοξη και Ορθόδοξη / Ορθόδοξη πίστη](#)



Τα ηλεκτρικά σίδερα μετά από αρκετή

χρήση γεμίζουν άλατα, με αποτέλεσμα να μειώνεται η απόδοσή τους.

Για να απαλλαγούμε από τα άλατα, μπορούμε να φτιάξουμε ένα μείγμα που αποτελείται από μισή ποσότητα νερού και μισή ποσότητα λευκού ξιδιού και να το ρίξουμε μέσα στη συσκευή.

Στη συνέχεια, ανοίγουμε στο τέρμα το κουμπί του ατμού και κρατάμε το σίδερο πάνω από το νεροχύτη για να στάξει τα άλατα. [\(περισσότερα...\)](#)