

Καμένο ύφασμα στο σίδερο



[ός](#)

Πολύ θα ήθελα να το ήξερα αυτό αρκετά χρόνια πριν, που είχα

πετάξει δύο σίδηρα για αυτόν τον λόγο... Για να μην κάνετε και εσείς το ίδιο και για να ξανακάνετε το σίδερο σας να μοιάζει σαν καινούριο μετά από ένα δυσάρεστο ατύχημα στο σιδέρωμα, δείτε τρόπους που θα σας βοηθήσουν να το σώσετε...

1ος τρόπος : Με το σίδερο στην πρίζα, παίρνετε ένα κομμάτι κερί και το τρίβετε πάνω στο καμένο ύφασμα μέχρι να λιώσει όλο πάνω και να καλύψει το καμένο σημείο. Όπως είναι λιωμένο παίρνετε μια σκληρή, χοντρή πετσέτα και σκουπίζετε το λιωμένο κερί.

ΠΡΟΣΟΧΗ : Αν το σίδερο σας είναι ατμού και έχει τριπούλες, προσέξτε το κερί να μην μπει μέσα στις τρύπες γιατί μετά θα μείνει μέσα και κάθε φορά που σιδερώνετε θα βγαίνει στα ρούχα σας...

2ος τρόπος : Με σίδερο όχι στην πρίζα, βάλτε κάτι βρεγμένο και πολύ παγωμένο αμέσως μετά το καμένο ύφασμα (βρεγμένο σφουγγάρι από παγάκια είναι καλό, προσέξτε να μην καείτε). Η διαφορά θερμοκρασίας θα βοηθήσει να ξεφλουδίσετε αμέσως το καμένο ύφασμα από το σίδερο. Ότι απομείνει μπορείτε να το καθαρίσετε με το σφουγγάρι από την απαλή πλευρά του. Αν δεν καθαρίσει έτσι, βρέξτε την επιφάνεια και πασπαλίστε με μαγειρική σόδα. Αφήστε το να μουλιάσει για λίγα λεπτά και αφαιρέστε το με το σφουγγάρι. Παρεμπιπτόντως η μαγειρική σόδα μπορεί να αφαιρέσει και τα λύπη από την επιφάνεια της εστίας της κουζίνας και του φούρνου. Είναι ότι πρέπει για λιπαρούς λεκέδες!!!

Πηγή: spitikamystika.blogspot.gr